

Registro ID: Ob-10-85**Título: Terremoto de Chillán, la antigua catedral, 1939****Institución: Museo Regional de Rancagua****Nombre por forma: Fotografía****Nivel jerárquico: Objeto**

Ficha de registro



Institución

Museo Regional de Rancagua

Número de registro

10-85

Número de inventario

FC 00061

Nivel de descripción

Objeto

Nombre por forma

Nombre	Cantidad
Fotografía	1

Contenido iconográfico

Imágenes de los daños causados por el terremoto de Chillán del 24 de enero de 1939, en la antigua Catedral de Chillán. Con epicentro en la comuna de Quirihue, tuvo una magnitud estimada entre 7,8 y 8,3 grados, y fallecieron entre veinticuatro mil y treinta mil personas.

Descripción física

Imagen en blanco y negro, de formato rectangular y orientación horizontal, con márgenes blancos en su contorno. La imagen muestra una escena urbana, con un edificio de gran tamaño parcialmente colapsado. La estructura dañada, deja ver parte de una arquitectura clásica con columnas y arcos visibles, que presenta severos daños en su fachada y techumbre, con muros derrumbados y escombros apilados en el suelo. En primer plano, y frente a la construcción, se observa un espacio vacío donde caminan individualmente tres personas.

Dimensiones

Nombre por forma	Alto	Ancho
Fotografía	17.8 cm	23.9 cm

Técnica/Material

Nombre por forma	Técnica	Material
Fotografía	Fotografía	Papel

Inscripciones/Marcas

Transcripción	Ubicación
881 Terremoto Chillán n°9	Reverso

Fechas de creación

1939

País

Chile

Ubicación actual

En depósito

Registrador

Tania Salazar, 2025-09-19

URL: <https://fotografia.surdoc.cl/registro/10-85>