

Registro ID: Ob-20-5

Título: **Calle Atacama, esquina Yervas Buenas, casa del señor J. Rojas**

Creador: José Antonio Olivares Valdivia

Institución: Museo Regional de Atacama

Nombre por forma: Fotografía

Nivel jerárquico: Objeto

Este **objeto** pertenece a: Grupo Terremoto de 1918 en Copiapó



Ficha de registro



Relación jerárquica

Grupo [Terremoto de 1918 en Copiapó](#)

Objeto Calle Atacama, esquina Yervas Buenas, casa del señor J. Rojas

Institución

Museo Regional de Atacama

Número de registro

20-5

Número de inventario

A1-0004

Nivel de descripción

Objeto

Nombre por forma

Nombre	Cantidad
Fotografía	1

Contenido iconográfico

Plano general de un casa cuyo techo se derrumbó. Frente a ella una carreta estacionada y dos hombres. La calzada de diferencia de la calle por una línea divisora. Es de tierra. Sobre la casa el tendido eléctrico. Lugar: Calle Atacama, esquina Yervas Buenas, casa del señor J. Rojas. Materia: Recursos naturales y medio ambiente. Terremotos.

Descripción física

Positivo papel copia, monocromo, estructura formal paisaje urbano, especialidad fotográfica registro.

Dimensiones

Nombre por forma	Alto	Ancho
Fotografía	9 cm	12 cm

Técnica/Material

Nombre por forma	Material
Fotografía	Papel

Creador

Creador	Obra atribuida
José Antonio Olivares Valdivia	No

Fechas de creación

1918-12

Historia

Lugar de creación: Copiapó, Chile

Ubicación actual

En depósito

Registrador

Francisca Leonor Del Valle, 2022-12-01

URL: <https://fotografia.surdoc.cl/registro/20-5>