

**Registro ID: Ob-20-56****Título: Calle Infante esquina Colipí (casa Quiroga)**

Creador: José Antonio Olivares Valdivia

Institución: Museo Regional de Atacama

Nombre por forma: Fotografía

Nivel jerárquico: Objeto

Este **objeto** pertenece a: Grupo Terremoto de 1918 en Copiapó

# Ficha de registro

---



## Relación jerárquica

Grupo [Terremoto de 1918 en Copiapó](#)

Objeto Calle Infante esquina Colipí (casa Quiroga)

---

## Institución

Museo Regional de Atacama

## Número de registro

20-56

## Número de inventario

A1-0055

## Nivel de descripción

Objeto

## Nombre por forma

Nombre	Cantidad
<a href="#">Fotografía</a>	1

## Contenido iconográfico

Plano general de casa destruida. En primer plano un muro con un ventanal, con algunos de sus vidrios rotos. Una calamina tapa el otro ventanal. Materia: Recursos naturales y medio ambiente. Terremoto.

## Descripción física

Positivo papel copia, monocromo, estructura formal paisaje urbano, especialidad fotográfica registro.

## Dimensiones

Nombre por forma	Alto	Ancho
<a href="#">Fotografía</a>	9 cm	12 cm

### Técnica/Material

Nombre por forma	Material
<a href="#">Fotografía</a>	<a href="#">Papel</a>

---

### Creador

Creador	Obra atribuida
<a href="#">José Antonio Olivares Valdivia</a>	No

### Fechas de creación

1918-12

### Historia

Lugar de creación: Copiapó, Chile

---

### Ubicación actual

En depósito

### Registrador

Francisca Leonor Del Valle, 2022-12-01

---

**URL:** <https://fotografia.surdoc.cl/registro/20-56>